

- روش اجرا :

پس از آماده سازی سطح ، رنگ را با یک همزن مناسب کاملاً هم زده تا یکنواخت شود . جهت رقیق نمودن رنگ و تنظیم ویسکوزیته از تینر ۱۵۳ خودرنگ استفاده شود . تینر به تدریج اضافه شده و مخلوط آنقدر هم زده شود تا یک ترکیب یکنواخت حاصل شود .

نکات مهم جهت اعمال رنگ :

- در محیط های بسته ، تهویه هوا در خلال اعمال ضروری است .

- حرکت اسپری باید به صورت یکنواخت انجام شود . در مورد زوایا و گوشه های سطح باید دقت کافی گردد .

- به رطوبت نسبی و دمای محیط در هنگام رنگ آمیزی مطابق تکنیکال دیتا توجه گردد .

- پس از اتمام کار ، کلیه تجهیزات با تینر شستشو گردد .

- نکات :

حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداری گردد .

Alkyd Hammer Coating

رنگ پکشی

مجموع صنایع شیمیایی خودرنگ

KHODRANG

info@khodrang.com

www.khodrang.com



دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، ساختمان ریف
تلفن: (۲۰ خط) ۰۳۱۱ ۶۲۵۲۰۰۰ - فاکس: ۰۳۱۱ ۶۲۷۹۶۹۴ - ۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولی عصر ، اول خیابان فتحی شقایق، ساختمان شماره ۱۰
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۲۷۰۱۱ - ۱۹ - فاکس: ۰۲۱ ۸۸۷۲۷۰۶۰
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی اول
تلفن: ۰۳۲۱ ۲۳۲۳۲۰۱ - ۴ - فاکس: ۰۳۲۱ ۲۳۲۳۲۰۵

Tel:+98311 6252000 (20 lines) Fax: +98311 6278480 - 6279694
Tehran Office: No.10, Fathi shaghghi st, TEHRAN - IRAN.
Tel:+9821 88727011 - 19 Fax: +9821 88727060
Plant:1st line, Razi Industrial Zone , 56 Km of Isfahan - Shiraz road.
Tel:+98321 2323201- 4 Fax: +98321 2323205



رنگ چکشی :


این پوشش جهت استفاده در مصارف عمومی بر پایه رزین الکید اصلاح شده (الکید سریع خشک) طراحی و فرموله می گردد که پس از اعمال بر روی سطوح آهنی ، نقوشی شبیه آهن چکش خورده ایجاد می نماید که اصطلاحاً به رنگ چکشی معروف گشته است . رنگ اعمالی بعد از کاربرد به خوبی بر روی فلز می چسبد و سطحی یکدست با نما و نقوش زیبا با درخشندگی و براقیت خوب ایجاد می نماید .

توضیحات مهم :

تنظیم ویسکوزیته و فشار و تغییرات سرنازل و مصرف تینر مربوطه با تاثیر بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی نقش به سزائی در شکل گیری نقوش مطابق درخواست مشتری دارد .

ویژگی و خواص :

- تجمع کمتر گرد و غبار بر روی سطح رنگ نسبت به سایر رنگ ها
- ایجاد نقوش چکشی بر سطح فلز
- چسبندگی مناسب روی سطوح کاملاً تمیز شده
- سرعت خشک شدن مناسب جهت سطوحی که سرعت مونتاژ آماده سازی سطح مد نظر است .
- سطح زیر کار باید عاری از هر گونه آلودگی مانند چربی ، روغن ، گرد و غبار و رطوبت باشد . این مواد باعث افت شدید چسبندگی به سطح می گردد .
- عمل تمیز کاری باید توسط شوینده های مناسب انجام گیرد . اجرای پوشش فسفاته مقاومت خوردگی رنگ را افزایش می دهد .



KHODRANG



خود رنگ ، رنگ زندگی

موارد مصرف :

- با توجه به زیبایی و جلوه ظاهری فیلم رنگ ، از این محصول جهت رنگ آمیزی ماشین آلات ، تجهیزات اداری ، کابینتها ، صفحات فلزی و ... استفاده می شود (در شرایط Indoor , Outdoor)
- با توجه به هزینه های بالای خطوط رنگ استاتیک این رنگ می تواند جایگزین مناسب جهت پوشش مذکور با درجه اهمیت کیفی کمتر با توجه به پاشش بسیار ساده آن باشد .

